A.—Sri ALUR HANUMANTHAPPA (Deputy Minister for

Minor Irrigation) .__

			*	
(a) B	yramangala Reservoir		Alahalli Tank	Maralaaadi Tank
	Yes.		Yes.	Yes.
is a Le Ac to a r	ch an arrangement already provided for ft Bank Channel. tion is being taken provide similar rangement for ght Bank Channel.)	Already Provided	Proposals under preparation.
(c)	Yes.		No.	Yes.
(d)	Yes.		Does not arise since alredy pro- vided.	Cortrolling arrangements will be provi- ded early.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಬೈರಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆಯ ನಾಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಣದ ಗೇಟು ಗಳನ್ನು ಒದಗಿನಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಒಂದುತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರ ?

† ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನು ಮಂತಪ್ಪ.—ಕನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 500 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ತ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.--ಎಪ್ಪು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಅಪ್ಪು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.__ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದೀಚೆಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಮೊದರೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ನನ್ನ ಮುಂದೆ ವಿವರ ಇದೆ. ಬೈರಮಂಗಲದ ಎಡದಂಡೆಯ ನಾರೆಗೆ ಈಗಾಗರೆ ಒದಗಿನಲಾಗಿದೆ. 3,800 ಎಕರೆಗೆ 30 ಕಂಟ್ರೋಲಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಲಭಾಗದ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲ 500 ಎಕರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಾಕಿಯಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯೆಪ್ಪ. —ಈಗ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ಸರಿಯದೆಯೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

ನೋಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ನರಿಯೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.

Working of Syphons in the Kanva Reservoir.

*Q.__96. Sri B. J. LINGE GOWDA (Channapatna).__

Will the Minister for Public Works be pleased to state : ___

(a) what is the storage level of Kanva Reservoir in Channapatna Taluk:

(b) at what level the reservoir discharges water through syphons and at what level the Reservoir discharged water during the month of September 1966;

(SRI B. J. LINGE GOWDA)

(c) whether the syphons failed to work even though the water level was raised to R. L. 111;

(d) why the syphons failed to function;

(e) whether representation was made to Government for providing suitable gates in place of syphons for the discharge of flood water with a view to mitigate the events of danger to the downstream people and property;

(f) the action taken by Government to provide safety measures to prevent loss of property and life in the event of danger to the bund?

A.—Sri ALUR HANUMANTHAPPA (Deputy Minister for Minor Irrigation).—

(a) F. R. L. 107.00.

- (b) and (c) The syphons are usually found to function at a level varying between R. L. 108-80-R. L. 109-75, 23rd September 1966-R. L. 108-70 24th September 1966-R. L. 108-70 Syphons functioned on 23rd September 1966 and 24th September 1966. They did not function afterwards as the cushion wall was damaged.
 - (d) Because of the damage caused to the cushion wall.

(e) Yes.

- (f) Precautionary measures were taken to open flood gaps on the right flank.
- ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜೆ. ಲಂಗೇಗೌಡ.—ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ (ಉ) ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ತಾವು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ?

†ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಇದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಪೋನರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

13 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರದ ಅಂದಾಜು ಸಿದ್ದ ವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಟ. ಮಾದಯ್ಯಗೌಡ.—ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆರ್. ಎಲ್. 111ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಕುಷನ್-ಗೋಡೆಗೆ ಅಪಾಯವಾದುದರಿಂದ ಕೆಲನ ಮಾಡಲ್ಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಕೆರೆಯ ಒಳಭಾಗದ ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫನಲು ನಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಹರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ !

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ

ಯಾದ್ದ ರಿಂದ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

ಶ್ರೀ 'ನಿ. ಆರ್. ರಂಗೇಗೌಡ.—ಕಣ್ಟ್ ಕೆರೆಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವುಂಚನಬೆರೆ ಭೀಡರ್ ಚಾನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕೆರೆಗೆ ನಣ್ಣ ನಣ್ಣ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೆ ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.--ಮಂಚನಬೆಲೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೆ.

Irrigation of lands under Kanva Project

*Q.—100. Sri T. MADAIAH GOWDA (Ramanagaram).— Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

(a) the number of miles of right and left Bank channels constructed under Kanva Project for irrigation of lands;